

陸別消防署からのお願い

住宅用火災警報器の設置、点検をしましよう！


ストーブの周りには燃えやすいもの置かないようにしましよう！

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、
火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
10年を目安に交換しましょう。



[設置時期を調べるには] 火災警報器を設置したときに記入した「設置年月日」または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。

[点検の方法は]



火災の原因として多いものの中にストーブ火災があります。
特に高齢者の方に多い火災原因です。
これから寒い季節になりますので、ストーブの取り扱いに注意しましょう。

ストーブ火災にはこんなものが…

- ・洗濯物などがストーブの上に落ちて着火
- ・布団のそばで電気ストーブを使用して着火
- ・火をつけたまま給油してこぼれた灯油に着火

ストーブの周りに燃えやすいもの置いてあると
ふとした拍子にすぐ火災は起こってしまいます。
ストーブの周りに燃えやすいものがないか注意して、未然に悲惨な火災を防ぎましょう。

とかち広域消防局 陸別消防署



(裏面もあります)